REPORT OF CHANNEL CONDITIONS

(FOR CHANNEL 400 FEET WIDE OR GREATER)
(ER 1130-2-316)

DATE 14 OCT 2005

TO:

FROM: DA, Seattle District
Corps of Engineers
4735 East Marginal Way South
Seattle, Washington 98134-2385

RIVER / HARBOR NAME AND STATE
Anacortes, Washington

BUOYS	DATE OF SURVEY	LIGHT LIST NO.	STATE PLANE NAD 83	Lat Long 83
G "1"	12 MAY 2004	18990	N 556,178 E 1,212,516	48 30 40 N 122 35 56 W
"2" FL R 2.5S	12 MAY 2004	18995	N 556,415 E 1,212,523	48 30 43 N 122 35 56 W
G "3"	12 MAY 2004	19000	N 556,252 E 1,211,881	48 30 41 N 122 36 05 W
R "4"	12 MAY 2004	119005	N 556,434 E 1,211,573	48 30 43 N 122 36 10 W
"5" FL G 4S	12 MAY 2004	19010	N 556,325 E 1,211,137	48 30 42 N 122 36 16 W
"6" FL R 4S	12 MAY 2004	19015	N 556,388 E 1,210,977	48 30 42 N 122 36 19 W
RG "A" FL (2+1) R 6S	12 MAY 2004	19045	N 556,214 E 1,213,727	48 30 41 N 122 35 38 W
G C "3"	12 MAY 2004	19050	N 555,290 E 1,213,513	48 30 32 N 122 35 41 W
"4" FL R 4S	12 MAY 2004	19055	N 553,726 E 1,212,445	48 30 16 N 122 35 56 W

REMARKS (Continue on reverse)

Form to accompany drawing E-6-1-118 in three (3) sheets
Cap Sante Waterway and Mooring Basin Condition
Anacortes Barge Channel